

Laboratorio Biologico
Elenco controlli microbiologici degli acquedotti effettuati nel periodo 01/07/2007 - 31/12/2007

Codice Comune	Data prelievo	Corpo Idrico	Codice punto prelievo	Descrizione punto prelievo	Tipo prelievo	EntePrelevatore	Giudizio complessivo	Coliformi a 37°C	Enterococchi	Escherichia coli	Colonie a 22°C	Colonie a 36°C
67	14/11/2007	1	E01	Öffentlicher Brunnen bei Sport Fahrer	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	25/09/2007	1	E01	Öffentlicher Brunnen bei Sport Fahrer	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	06/08/2007	1	E02	Öffentlicher Brunnen, Agums	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	25/09/2007	1	E03	Sammelbecken Thial - Einlauf Vaklairquellen	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	25/09/2007	1	E04	Sammelbecken Thial - Einlauf untere Thialquelle	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	25/09/2007	1	E05	Sammelbecken Thial - Einlauf obere Thialquelle	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	12/09/2007	1	E11	Öffentlicher Brunnen bei Gasthof Stern	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	06/08/2007	1	E11	Öffentlicher Brunnen bei Gasthof Stern	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	12/07/2007	1	E12	Backerei Niederc	Controllo straordinario	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0	0	50
67	25/09/2007	1	E13	Reservoir Schweinböden - Einlauf	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		
67	21/11/2007	1	T01	Tiefbrunnen Handwerkerzone	Studio falda	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0	0	0
67	14/11/2007	2	E02	Öffentlicher Brunnen Kirchweg	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0	1	0
67	06/08/2007	2	E02	Öffentlicher Brunnen Kirchweg	Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0	1	0
67	06/08/2007	3	E01	Grösshof - Lichtenbergerhöfe	* Controllo programmato	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0	1	3
67	26/07/2007	136		Tiefbrunnen Schwimmbad	Prelievo per giudizio di idoneità	Comprendorio Sanitario di MERANO - Servizio Igiene	conforme	0	0	0		